

تأثیر روش ساخت بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نایتینول

سید حامد میرابوالقاسمی^(۱)، علیرضا سلاحدی^(۲)، احسان حائری^(۳)، سید خطیب‌الاسلام صدرثزاده^(۴)

۱- داشتگی کارشناسی ارشد، داشتگی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

۲- داشتگی کارشناسی ارشد، داشتگی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

۳- داشتگی کارشناسی، داشتگی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

۴- استاد داشتگی مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پرکاربردترین آلیاژ حافظه دار، نایتینول نام دارد. مهمترین مشکل این آلیاژ، کم بودن کارپذیری و دشواری شکل دهی گرمه است. از آنجاییکه کارپذیری، تابع ریز ساختار و آلیاژ است و این دو به روش ساخت بستگی دارند، لذا بررسی روش ساخت این آلیاژ، اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله، تأثیر دو روش ذوب و ریخته گری تحت خلاء (VIM) و آلیاژ سازی مکانیکی، همزمان با زیست سازی بعدی، بر ریز ساختار و خواص مکانیکی این آلیاژ، بررسی شده‌اند. لذا این نوشتار شامل دو قسمت عمده است، یک قسمت شامل نتایج مطالعه ساختار متالوگرافیک حاصل از ریخته گری و یافتن عوامل شکست حین نورد و بررسی اثر کارترمو مکانیکی برای غله بر خواص نامطلوب رسوبها و قسمت دیگر، شامل نتایج مطالعه بر روی ریز ساختار حاصل از روش آلیاژ سازی مکانیکی و مقایسه آن با نتایج حاصل از ریخته گری می‌باشد.

مقدمه

حضور فازهای تعادلی و غیر تعادلی در زمینه آلیاژ Ni-Ti، منشاء آثار متفاوتی است. کارهای انجام گرفته، تاکنون بیشتر بر مطالعه روی اثر رسوبها بر حافظه داری^[۱]، تأثیر آنها برایجاد فاز میانی موسوم به فاز "R"^[۲] [۳]، ساختار کربستالی و الکترونی رسوبها^[۴] و کاهش عمر خستگی (بخاطر حضور ذرات TiC)^[۵] و تأثیر آنها بر دماهای تغییر حالت^[۶] است. در تحقیق حاضر، راشه متumerکز بوده است. در این میان کار روی اثراں فازها بر کارپذیری این آلیاژ بسیار کم بوده است. در تحقیق حاضر، راشه بین رسوبهای تعادلی و غیر تعادلی و مکانیزم تأثیر آنها بر کارپذیری این آلیاژ بسیار کم شده است و از آنجاییکه روش‌های ساخت متفاوت برای این آلیاژ وجود دارد، میزان این ذرات در نمونه‌های تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی سا می‌باشد. ذرات در نمونه‌های ریخته گری شده، مقایسه شده است.

روش تحقیق

ابتدا نمونه‌ها به روش ریخته گری تحت خلاء (VIM) تولید شدند. (جدول ۱) سپس نمونه‌ها در دمای ۱۰۰۰ در خلاء، به مدت ۵ ساعت آنلیل و در دمای ۸۵۰ نورد شدند. سپس نمونه‌های مشابهی تحت عملیات ترمومکانیک (سیکل همدما شدن تا ۸۰۰ و چکش کاری پس از خروج از کوره تا دمای سرخی نمونه)، فرار گرفتند. همچنان نمونه‌های مشابهی، تست فشار تهیه شد. این تست، در دمای محیط صورت گرفت. از سوی دیگر برای تهیه نمونه سه

روس آلیاژ سازی مکانیکی، پسوردرهای سیکل و تیتانیم با نسبت ۵٪ اتمی با هم مخلوط و به مدت ۱۲۰۰-۱۶۰۰ ساعت آسیاب کاری شدند تا عملیات آمرف شدن، کاملاً صورت بگیرد. سپس تحت فشار ۵۰۰ مگاپاسکال، نمونه تهیه و در کوره خلاء 5.1×10^{-5} torr در دمای ۴۰۰-۵۰۰°C به مدت ۴ ساعت تفحوشی صورت گرفت. در نهایت، از نمونه ها در مراحل مختلف ذکر شده در بالا، نمونه های متاگرافی تهیه و مطالعه شدند. محلول اج HF: $H_2O:HNO_3$ destilled به نسبت ۱:۵ و مدت زمان اچ، از ۱۰ تا ۱۵ ثانیه بود.

نتایج و بحث

نمونه های تهیه شده به روش ریخته گری و آبل شده، در دمای ۸۵۰°C نورد شدند، اما همه در پاسهای اول و دوم ترک طولی و عرضی خوردن (شکل ۱ و ۲). نمونه هایی که تحت عملیات ترمومکانیکی فرار گرفتند، حدود ۲۰٪ کاهش (Reduction) از خود نشان دادند (پس از حدود ۱۱ سیکل). نمونه های تست فشار شده که از نمونه های نورد شده تهیه شدند، اصلاً از خود، کارپذیری نشان نداده و در ناحیه الاستیک شکستند (شکل ۳). بامثالوگرافی، در زمینه نمونه ها چهار نوع ذره مشاهده شد که این ذرات (A,B,C,D) در شکلهای ۴ تا ۶ مشخص شده اند. حضور ذرات (تعادلی و غیر تعادلی) ادر آلیاژ، علل مختلفی دارد. اولین علت حضور ذرات ناخواسته تعادلی، خروج ترکیب آلیاژ از ترکیب کلی (Overall) مشخص شده روی دیاگرام فاز است. انحراف از ترکیب استوکیومتری (۵۰.۵٪ اتمی)، به چپ یا راست، باعث حضور ذرات Ti_2Ni و Ni_3Ti و Ti_2Ni و Ni_3Ti_2 در زمینه می گردد. علت دوم حضور این ذرات، زمان و دمای آنل است. با توجه به اینکه تشکیل ذرات Ni_3Ti و Ti_2Ni در اثر تجزیه فازگاما (B2) صورت می گیرد، همانند سایر تغییر فازهای نفوذی در حالت جامد، زمان آنل کردن و دمای آن نقش مهمی در تشکیل این ذرات، ایفا می کنند. در دمایهای آنل بالا، در مراحل اولیه، ترکیبات غیر تعادلی Ti_3Ni و Ti_3Ti_2 به وجود می آیند. به عنوان مثال، وقتی یک آلیاژ پر نیکل پیر سازی شود، فاز Ni_3Ti_4 تشکیل خواهد شد که با حرارت دادن بیشتر به Ni_3Ti تعادلی تبدیل می شود [۷-۸]. علت سوم، محیط ساخت است. به عنوان مثال، نوع اتمسفر ریخته گری و میزان تمیزی آن، اثر مهمی بر حضور رسوبهای بین فلزی مثل Ti_4O و Ti_4Ni_2 دارد [۹].

از میان این چهار ذره مشاهده شده (A,B,C,D)، ذرات سفید درشت Ti_4Ni_2O ، A و ذرات دندربیتی D، Ti_4Ni_2N می باشند [۹]. مقدار زیاد ذرات A در یک نمونه باعث تردشدن شدید آلیاژ می شود، برخلاف آن، ذرات دندربیتی D در تردی آلیاژ اثری ندارند و تحت کارترمو مکانیکی خرد می شوند [۹]، اما در صد حجمی این ذرات، در این آلیاژ های بسیار کم بود و تردی زیاد نمونه ها نمی توانست بدلیل وجود فاز A باشد (شکل ۷). در میان چهار نوع ذره ذکر شده، در صد رسوبهای B بسیار بیشتر از سایرین است. این ذرات در نمونه های عملیات حرارتی نشده، بسیار پراکنده اند، اما عکسهای گرفته شده حکایت از نزدیک شدن، بهم پیوستن و افزایش میزان این ذرات دارد (شکل ۸). برای بررسی ارتباط بین این ذرات و کارپذیری، تست ریز سختی روی این ذرات صورت گرفت که نتایج آن در جدول ۲ آمده است. همانطور که از داده های جدول بیدارست، سختی این ذرات بسیار بیشتر از زمینه است. از طرف دیگر، عکسهای بدست آمده حاکی از رشد ترک از طریق این فاز در نمونه است (شکل ۹ و ۱۰). برای تشخیص جنس این ذرات تست (EPMA Electron Prop Micro Analyslectron) انجام شد (جدول ۳). همانطور که از ترکیب ذرات سفید B پیداست این ذرات Ni_3Ti هستند.

ذرات Ni_3Ti ، ساختار کربستالی رومبوهدرال دارند [۱۰]. تفاوت در ساختار فاز Ni_3Ti و فاز مادر (B2)، باعث بوجود آمدن تنش در اطراف رسوبهای شود. به عبارتی، توزیع تنش در کل حجم یکنواخت نیست [۱۱]. این تعریف تنش باعث به وجود آمدن ترکهایی در فصل مشترک با زمینه، در اثر کارگرم می شود [۱۲]، که عامل مهمی در جوانه زنی ترک است.

است. از طرف دیگر سختی این ذرات بسیار بالاست و به علاوه تردند (جدول ۳)، که باعث می شود مسیر مناسبی برای رشد ترک، فراهم گردد. به علاوه تجزیه فاز مادر به Ni_3Ti_4 باعث بوجود آمدن نابجایی های Misfit در سطح مشترک رسوب /زمینه می شود و انرژی نقص چیده شدن (Stacking Fault Energy) را کم می کند [۶] و مکان مناسبی برای رسوب گذاری رسوبهای غیر تعادلی Ti_3Ni_4 در اطراف رسوبهای قبلی می شود [۲]. به علاوه، با آنیل کردن در دماهای بالای ۵۰۰°C علاوه بر امکان رسوب ذرات غیر تعادلی Ti_3Ni_4 ، رسوب ذرات غیر تعادلی Ti_2Ni_3 نیز ممکن است بوجود آید [۱۳]، که هر دو در دماهای بالا به فاز Ti_3Ni_3 تبدیل می شوند [۲ و ۳] و این می تواند عامل بیشتر شدن و پیوسته شدن این فاز بعد از آنیل در دماهای حدود ۱۰۰۰°C نسبت به نمونه های قبل از آنیل باشد. با مشاهده این زنجیره، به نظر رسید که با عملیات ترمومکانیکی مناسب، می توان بر پیوستگی آن غلبه کرد. این کار صورت گرفت که اثر آن در خرد کردن و پراکنده کردن ذرات، مشهود است (شکل ۱۱). کاهش حدود ۲۰ درصدی (Reduction) در نمونه ها در اثر چکش کاری، اثر نسبتاً مناسب سیکل ترمومکانیکی را نشان می دهد. از طرف دیگر، در نمونه های بدست آمده از روش آلیاژسازی مکانیکی، دو نوع رسوب در زمینه مشاهده می شود (رسوبهای گوش دار و رسوبهای گرد). برای تشخیص این ذرات تست EPMA صورت گرفت که نتایج آن در جدول ۴ آمده است. شکلهای ۱۲ تا ۱۶ عکسهای مربوط به نمونه های ۱۰، ۱۴، ۱۶، ۱۸ ساعت آسیاب کاری شده را نشان می دهند. همانطور که از جدول بدانست، عمدۀ ترین رسوبهای Ni_3Ti_2 (گوش دار B) و ترکیب غیر تعادلی Ni_3Ti (نیزه تریز، ۱۱) است، که در اثر حرارت بیشتر به ۱۱، ۱۲ و ۱۳ تبدیل می شوند [۹ و ۱۰]. همانطور که از عکسها نیز پیداست (در مساحت یکسان) میزان این رسوبها در مقایسه با روش ریخته گری، بسیار کمتر است، اما کاهش دادن بیشتر اینها، عامل مهمی در بهبود هر چه بیشتر خواص این آلیاژ است و لذا اثر زمان آسیاب کاری بر میزان رسوبهای استفاده از روشهای آنالیز تصویری محاسبه گردید که نتایج آن را در شکل ۱۷ مشاهده می شود. همانطور که پیداست افزایش زمان آسیاب کاری از ۱۵ تا ۱۸ ساعت از میزان این رسوبها می کاهد، در اینجا البته مکانیزم حضور این ذرات در قطعات آلیاژ سازی مکانیکی شده با قطعات ریخته گری شده، کاملاً متفاوت است. در اثر انجام عملیات آلیاژ سازی مکانیکی، در اثر وقوع فرآیند نفوذ، ترکیب شیمیایی پودرهای تغییر کرده و به سمت ترکیب استوکیومتری اولیه یعنی ۵-۵٪ می رود، که حین فرآیند تفحوشی نیز ادامه خواهد یافت، لذا باتوجه به یکسان نبودن حرکت ترکیب شیمیایی تمام ذرات به سمت ترکیب ۵-۵٪، برخی از آنها در نزدیکی Ni_3Ti یا ترکیبات دیگر متوقف می شود. با افزایش زمان آسیاب کاری تعداد بیشتری از ذرات پودر موفق می شوند که از این ترکیب فرار کرده و خود را به ترکیب ۵-۵٪ نزدیک کنند، لذا با افزایش زمان آسیاب کاری، میزان رسوبها کمتر خواهد شد. البته روند غیر عادی افزایش ذرات برای زمانهای ۱۰ تا ۱۲ ساعت آسیاب کاری، بدلیل بیشتر بودن نسبت وزن گلوله به پودر برای نمونه های آسیاب کاری شده بمدت ۱۰ ساعت نسبت به نمونه های ۱۲ ساعت آسیاب کاری شده است. این نشان می دهد که تغییر نسبت وزن گلوله به پودر هم عامل مهمی در کاهش این رسوبهاست [۱۴]. در مجموع، در روش آلیاژ سازی میزان این رسوبها و خروج از ترکیب استوکیومتری بسیار کمتر است و با بهینه سازی زمان آسیاب کاری و نسبت وزنه گلوله به پودر می توان همین مقدار را نیز به حداقل ممکن رساند.

نتیجه گیری

۱. مهمترین عامل شکست نمونه های ریخته گری شده تحت خلاء، رشد و بهم پیوستن رسوبهای Ni_3Ti در دماهای بالاست.
۲. با توجه به ریخته گری مشکل این آلیاژ و خروج از ترکیب استوکیومتری، سیکل ترمومکانیکی بعدی، قبل از عملیات شکل دادن مثل نورد، می تواند عامل مهمی در بازیابی کار پذیری این آلیاژ باشد.

۳. در آلیاژ سازی مکانیکی، خروج از ترکیب استوکیومتری کمتر و میزان رسوبهای Ti - Ni کمتر است، که با افزایش زمان آسیاب کاری می‌توان این رسوبهای به حداقل رساند.
۴. در روش آلیاژ سازی مکانیکی ذرات اکسیژن دار و نیتروژن دار دیده نمی‌شود.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاری صمیمانه آقای دلیر صوفی احمدی که بخشی از این تحقیق مدیون زحمات ایشان است و نیز آقایان احمدیان، نسودی و دانش مسلک، مسئولین محترم آزمایشگاههای دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، تشکر و قدردانی مینماییم.

منابع و مراجع

- 1- S.Miyazaki,Otsuka, *Met. trans.*, 17A, 1986,P 53
۲- فرامرز مشهدی، پژوهه کارشناسی ارشد، دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی شریف، تابستان ۱۳۷۴
- 3- M.Nishida , T.Honma , *Scripta Metall.* , 18 ,1984 ,P 1293
- 4- T.Fukuda ,T. Kakeshita , H. Houjon,S. Shirashi , T. saburi , *Matsic& Eng. A* 273 -275,P166-169, 1999.
- 5- Miyazaki , *Proc. SMA Tech . conf.*, 15 -17 Aug 1988.Michigan state university, Courier Int.Ltd ,P394.
- 6- D. Koskimaki , M. G. Marcinkowski , A. S.Saburi , *Trans. AIME* 245 ,1969,P 1883.
- 7- T. Fukuda , T . Kakeshita , H.Hojouh , s. shirashi , T. saburi , *Mat. sci & Eng* A273 -275, 1999 ,P 166-169.
- 8- k. Otsuka ,X .Ren, *Mat. Sci & Eng*. A273-275, 1999,P 89 -109.
- 9- Rozner , Heintzelman, Buehler & Gillrich , *Trans . of ASM*, Vol 58 , 1965,P 415-418.
- 10- M.Nishida , C.M Weyman , T . Honma , *Met.trans.* 17(A), 1986,P 1505.
- 11- M.J.Hytech , ph. Vermaut , J. malarria , R. portier , *Mat. sci. & Eng. A* 273 -275, 1999,P 266-270.
- 12- R.N Melton,*ProcSMA Tech.Conf.*P21.15-17 Aug,1998.Michigan state university ,Courier Luter.Ltd.
- 13- C.Y.Xie,et al., *Ser.Metall* , 23 ,1989,P2131.
۱۴- علیرضا سلاحدی، پژوهه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی، ۱۳۷۹

جدول ۱- مشخصات نمونه های ریخته گری شده

نمونه ها	مواد اولیه	زمان ذوب (دقیقه)	فشار خالا (Torr)
۱	تیتانیم اسفنجی خلوص بالا و نیکل کاندی	۲۵	۱۰⁻³
۲	شمیش تیتانیم باضافه نیکل کاندی	۷	۱۰⁻³
۳	شمیش تیتانیم باضافه نیکل کاندی	۵	۱۰⁻³

جدول ۲ نتایج تست ریز سختی


فاز	میزان بار	عدد ریز سختی (Knoop)	احیانوف معن
سیاه (B)	۲۵P	۷۲۴/۱۷	۱۶/۸
سفید (B)	۵۰P	۷۳۶/۵	۲۲/۸۷
زمینه	۵۰P	۴۵۲	۳۴/۱۳

جدول ۳ نتایج تست EPMA برای نمونه های ریخته گری شده


ذرات	درصد اندیمی نیکل	درصد اندیمی سیانیم
B	۷۳/۹۱۵	۲۶/۲
زمینه	۵۱/۷۳۵	۴۸/۱۵۱

جدول ۴- نتایج تست EPMA برای نمونه های آلباز ساری مکانیکی شده


فاز	درصد اندیمی نیکل	درصد اندیمی سیانیم
رسوبهای گوش دار	۷۵/۶	۲۷/۲
رسوبهای گرد	۵۷/۷۶	۴۲/۵۷
زمینه	۴۹/۳۶۱	۵۰/۶۹۳




شکل ۲ . ترکهای عرضی در نمونه ریخته گری و نورد شده




شکل ۴ . ذرات A و B در ریز ساختار نمونه




شکل ۶ . ذرات D در ریز ساختار نمونه




شکل ۱ . ترک طولی در نمونه ریخته گری و نورد شده




شکل ۲ . منحنی تنش کرنش در تست فشار




شکل ۵ . ذرات B (سفید) در ریز ساختار نمونه




شکل ۸ - به هم پیوستن ذرات B



شکل ۷ - ذرات در ریزساختار نمونه (میزان ذرات A در زمینه بسیار کم است)




شکل ۱۰ - رشد ترک از طریق ذرات B




شکل ۹ - رشد ترک از طریق ذرات B




شکل ۱۲ - نمونه آلیاژ سازی مکانیکی شده با زمان آسیابکاری ۱۰ ساعت




شکل ۱۱ - ذرات B پس از عملیات ترمومکانیکی




شکل ۱۴ - نمونه آلیاژ سازی مکانیکی شده با زمان
آسیابکاری ۱۶ ساعت




شکل ۱۳ - نمونه آلیاژ سازی مکانیکی شده با زمان
آسیابکاری ۱۲ ساعت



شکل ۱۶ - نمونه آلیاژ سازی مکانیکی شده با زمان
آسیابکاری ۱۸ ساعت



شکل ۱۵ - نمونه آلیاژ سازی مکانیکی شده با زمان
آسیابکاری ۱۶ ساعت



شکل ۱۷ - اثر زمان آسیابکاری بر میزان رسوبها در نمونه های آلیاژ سازی مکانیکی شده