

## بهینه‌سازی فرآیند احیای مستقیم با گازهای حاصل

### از اکسایش جزئی گاز طبیعی با جریان گاز برگشتی\*

عبدالرضا سیمچی<sup>۱</sup> سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد<sup>۲</sup>

**چکیده** طراحی و ساخت رآکتورهای "احیای مستقیم"، تابع سرعت انتقال حرارت و انتقال جرم و سینتیک تمولات همگن و غیرهمگن درون و بیرون فازهاست. ایجاد شرایط واقعی عمل برای تحقیق پیرامون نهره و میران تأثیر عوامل مختلف همچون نوع و انبعاد کوره، دما و فشار رآکتور، آنالیز مواد و سرعت بارگیری بر سرعت تولید محصول و بازدهی فرآیندهای احیای مستقیم، سیار پرهزینه و شکل است. در این تحقیق، اثرات متقابل عوامل مهم و مؤثر بر طراحی رآکتور به منظور دستیابی به حداقل سرعت تولید و کاهش مصرف انرژی، از طریق تدوین و توسعه یک برنامه جامع کامپیوتری بررسی شده است. مدل حاضر براساس تبدلات جرمی - حرارتی بین فازهای درون کوره و با توجه به اصول ترمودینامیکی و سینتیک احیای اکسیدهای آهن توسط گاز تدوین شده است. با حل عددی معادلات دیفرانسیل و جبری حاکم بر سیستم توزیع دما، آنالیز مواد درون رآکتور و همچنین سینتیک احیای اکسیدهای آهن قابل پیش‌بینی می‌شود. از این رو مدل یاد شده به راحتی می‌تواند برای طراحی رآکتورهای احیا مورد استفاده قرار گیرد. شرایط بهینه عمل به منظور دستیابی به حداقل سرعت انرژی برای چند نمونه واقعی از فرآیندهای احیای مستقیم با گاز طبیعی بررسی شده‌اند.

**واژه‌های کلیدی** احیای مستقیم، گاز برگشتی، گاز طبیعی، بهینه سازی، آمن اسننجی

### Optimization of Direct Reduction Process with Gases Produced from Partial Oxidation of Natural Gas with Recirculating Gas

K. Sadrnezhaad

A. Simchi

**Abstract** Design and manufacturing of "direct-reduction" vessels depend on rates of transfer of both heat and mass, and kinetics of homogeneous and heterogeneous reactions inside and outside the phases. Provision of the real operational conditions for investigation of the influence of different parameters such as type, size, temperature and pressure of the reactor; and analysis and rate of charging of materials on rate of production and efficiency of direct reduction processes is extremely costly and difficult. In this investigation the inter-effects of the influential variables are studied through development of a comprehensive computer program that can maximize the productivity and minimize the consumption of energy. The model is based on the exchanges of mass and heat between the phases present inside the furnace and principles of thermodynamics, kinetics, heat and mass balance and gaseous reduction of the iron oxides. Differential equations are simultaneously solved via numerical methods with a number of practical examples being studied for optimization of the operational conditions and minimization of the energy use.

**Key Words** Direct Reduction, Recirculating Gas, Natural Gas, Optimization, Sponge Iron

\* نسخه اولیه مقاله در تاریخ ۷۶/۴/۲۱ و نسخه نهایی در تاریخ ۷۶/۱۲/۲ به دفتر نشریه رسیده است.

۱ - دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

۲ - استاد دانشکده مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

در این تحقیق، بهینه سازی فرآیند احیای مستقیم توسط گاز حاصل از امتزاج گاز طبیعی با جریان گاز اکسایش یافته برگشتی در راکتورهای تنوره دار از طریق تدوین و توسعه یک برنامه جامع کامپیوتی مبتنی بر اصول انتقال حرارت، انتقال جرم و سینتیک غیر هم دمای احیای اکسیدهای آهن، مرود مطالعه قرار گرفته است. شبیه سازی فرآیند احیای مستقیم در کوره های تنوره دار، با جایگزینی آخرین یافته های علمی در باره سینتیک فرآیندهای انتقال حرارت و جرم در شرایط غیر ایزوتروم [۷, ۸, ۹] به جای فرضهای ساده کننده محققین قبلی، صورت متكامل تری به خود گرفته است.

### مدل سازی

نمودار تصویری فرآیند احیای مستقیم مرود استفاده در این تحقیق در شکل (۱) نشان داده شده است. این فرآیند دارای یک راکتور تنوره دار برای انجام احیای مستقیم، و یک واحد گاز شکن برای تولید گاز احیایی است. گندلهای آهن از بالا و گازهای داغ از پایین وارد راکتور تنوره دار شده و دو جریان مختلف الجهت بار و گاز را باعث می شوند. گازهای اکسایش یافته، پس از شستشو مجدداً به واحد گاز شکن برگردانده شده و به گاز احیای تبدیل می شوند. هدف از انجام این کار، کاهش هزینه های تولید و افزایش بازدهی فرآیند است.

به منظور مدل سازی فرآیند احیا، از فرضهای ساده کننده زیر در این تحقیق استفاده می شود:

- ۱- سرعت حرکت بار و گاز درون راکتور ثابت است،
- ۲- تغییرات شعاعی دما در راکتور و در گندلهای قابل صرفنظر است،
- ۳- گندلهای اکسید آهن حاوی مواد فوار و رطوبت نیستند،

### مقدمه

حدود ۴۰ سال است که از روشهای احیای مستقیم برای تولید آهن به کمک کربن جامد و یا هیدروکربن های گازی شکل در مقیاس صنعتی استفاده می شود [۱]. محصول همه این روشهای جسم متخلخلی است که به آن آهن اسفنجی گفته می شود. آهن اسفنجی ماده اولیه مناسب برای تولید چدن و فولاد است [۲ و ۳]. آهن اسفنجی را می توان در واحد پیش احیا فرآیند جدید "ذوب و تصفیه مستقیم" تولید کرده و سپس در راکتور ذوب مصرف نمود [۴].

در فرآیند احیای مستقیم، عواملی همچون اندازه، شکل، توزیع و ترکیب شیمیایی بار جامد، نوع، ابعاد، دما و فشار راکتور و دبی و آنالیز گاز احباختنده همگی بر مصرف انرژی و سرعت تولید محصول اثر می گذارند؛ بطوری که با توجه به پیچیدگی و تقابل تأثیرات، به کارگیری مدلهای کامپیوتی برای تعیین میزان اثرات، اجتناب ناپذیر است. انجام همزمان فرآیندهای انتقال حرارت، انتقال جرم، فعل و افعال شیمیایی و جریان سیال نیاز به تحلیل دقیق موازنی های جرمی - حرارتی بین مواد درون راکتور با توجه به واکنش های گرماگیر و گرمایزا و سینتیک تحولات همگن و غیر همگن درون و بیرون فازها دارد. گرچه ساخت مدلهای کامپیوتی برای بررسی عملکرد کوره های احیای مستقیم از سالها قبلاً مورد توجه قرار گرفته، اما نرم افزار جامعی که بتواند نحوه کار کوره را مطابق با شرایط واقعی عمل پیش بینی و توجیه نماید تاکنون ارائه نشده است. گزارش های ارائه شده [۵, ۶] نشان می دهد که حتی جدیدترین برنامه های کامپیوتی ساخته شده تا این تاریخ نیز می تواند بر فرضهای ساده کننده بسیاری هستند که نتیجه محاسبات را مستقیماً تحت تأثیر قرار می دهند.


تغییرات کسر احیای اکسیدهای آهن نسبت به ارتفاع می‌تواند توسط معادله زیر بیان شود: [5]

$$F_j = \alpha_j k_j f(g) (1 - F_j)^n ; \quad j = 1, 2 \quad (1)$$

که در آن  $n$  درجه واکنش احیا،  $F_j$  کسر احیا و  $f(g)$  تابع پتانسیل شیمیایی گاز برای احیای اکسیدهای آهن است:

$$\begin{aligned} f(g) &= X_{CO_2H_2} - X_{CO_2}^e \\ &= X_{CO_2H_2} - X_{CO_2} \cdot H_2 / K^{CH} \end{aligned} \quad (2)$$

که در آن  $K^{CH}$  ثابت تعادل واکنش احیا توسط  $CO$  و  $H_2$  کسر گاز در حال تعادل با اکسید است. فشار جزئی گازهای درون رآکتور با استفاده از ثابت تعادل واکنش گاز - آب (معادله ۳) و موازنۀ جرمی بین فاز گاز و بار جامد درون رآکتور (معادله ۴) تعیین می‌شود:



$$\sum_i \bar{X}_i = \frac{1}{n_g} \cdot \sum_{j=1}^n \bar{F}_j \cdot \phi_j \quad 1 = CO_2H_2 \quad (4)$$

افت فشار در رآکتور نیز توسط معادله ارگان (Ergun) قابل محاسبه است: [6]

$$\frac{dP}{dH} = 150\mu \left( \frac{1-\beta e_b}{d\beta e_b} \right)^2 U_g + 1/75\rho \left( \frac{1-\beta e_b}{d\beta e_b} \right) U_g^2 \quad (5)$$


که در آن  $U_g$  سرعت گاز در رآکتور احیا می‌باشد. ب- انتقال حرارت با تدوین و توسعه معادلات انتقال حرارت بین فازهای درون رآکتور، تغییرات دمای گاز ( $T_g$ ) و بار جامد ( $T_c$ ) نسبت به ارتفاع به صورت زیر به دست می‌آید: [8]

۴- دوده زدن در رآکتور اتفاق نمی‌افتد.

۵- انتقال حرارت از طریق تشبع و هدایت بین گندله‌ها انجام نمی‌شود.

ذیلاً به شرح فرضهای اساسی و معادله‌های انتقال جرم، انتقال حرارت و مصرف انرژی که در تدوین مدل به کار گرفته شده است، می‌پردازیم:

الف- انتقال جرم سیستمک احیا غیر همدمازی اکسیدهای آهن توسط محدودی از پژوهشگران مطالعه شده است [7]. در این تحقیق اکسیدهای آهن در دو مرحله: هماتیت یا مگنتیت به وستیت و وستیت به آهن، احیا می‌شوند. برای هر مرحله، انرژی تحریک و ثابت سرعان تعريف می‌شود که توسط روش‌های آزمایشگاهی قابل تعیین است [10].



شکل ۱ نمودار تصویری فرایند احیای مستقیم گازهای حاصل از اکسایش جزئی گاز طبیعی با جریان گاز برگشتی. (قسمتی از گاز اکسایش یافته و گاز طبیعی به سیستم تولید حرارت دمده می‌شود.)

است شرایط اولیه مشخص گردد. برای هر زمان  $t \geq 0$  داریم:

$$\bar{F}_j = 0 \quad (10)$$

$$T_g = T_g^{\circ}, T_c = T_c^{\circ} \quad (11)$$

که شرایط مرزی توسط موازنۀ جرمی - حرارتی بین واحد احیا و گاز شکن در حالت ثبات بعدست می‌آید. از طرف دیگر برای هر زمان  $t > 0$  لازم است قانون بقای جرم (معادله ۱۲) و شرط وجود پتانسیل شیمیایی کافی گاز برای احیا و سنتیت (معادله ۱۳) ارضاء شود:

$$X_i \geq 0 \quad (12)$$

$$n_g \geq \frac{M}{0.95 [\sum_i (X_i - X_i^{\circ}) / (1 + 1/K_i)]}$$

$$1 = CO_2H_i \quad (13)$$

برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل انتقال حرارت و انتقال جرم، راکتور احیای مستقیم به اجزاء بسیار کوچکی تقسیم شده و سپس معادلات حاکم بر سیستم به شکل اختلاف محدود تبدیل شده‌اند [۱۳]. این دستگاه معادلات جبری به روش اولر و با استفاده از تقریب هون در یک فرآیند تکرار حل می‌شود تا دنباله‌ای از جواب تقریبی به دست آید. خواننده می‌تواند برای آشنایی با روش عملیات ریاضی به مرجع [۱۴] مراجعه نماید.

### تأثیر عوامل طراحی بر عملکرد راکتور

الگوی ساخته شده در این تحقیق به راحتی می‌تواند برای طراحی و کنترل فرآیندهای احیای مستقیم با گاز طبیعی مورد استفاده قرار گیرد. عوامل مهم و مؤثر بر طراحی راکتورهای این فرآیند در جدول (۱) فهرست شده‌اند.

$$\begin{aligned} dT_g / dH = & \{ \psi_{\text{g}} \text{ Nu. } K_g (1 - \varepsilon_b) (T_g - T_c) \\ & / F_p d^r + \Psi_{\text{r}} h_w \pi D (T_g - T_a) \} \\ & / \{ n_g \sum_i N_g (X_i C_p) \} \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} dT_c / dH = & \{ \psi_g \text{ Nu. } K_g (1 - \varepsilon_b) (T_g - T_c) \\ & / F_p d^r - \Delta H_R \} / \{ f \sum_i N_c (X_i C_p) \} \end{aligned} \quad (7)$$

$\Delta H_R$  تغییر انثالپی واکنش گاز - جامد نسبت به ارتفاع است که توسط حل همزمان معادله (۴) با معادلات انتقال جرم و انتقال حرارت محاسبه می‌شود.

$$\Delta H_R = \sum_{j=1}^n \bar{F}_j \Delta H_{f,j}^{\circ,C} + n_g \sum_{i=1}^r \bar{X}_i \Delta H_{f,i}^{\circ,g} \quad (8)$$

$i = CO, CO_2, H_2O$

به منظور محاسبه ضریب انتقال حرارت لازم است دانسته، ویسکوزیته و ضریب هدایت حرارتی گازهای درون راکتور محاسبه شوند. خواننده می‌تواند برای آشنایی با نحوه محاسبه خواص فیزیکی و انتقالی گاز به مراجع [۹, ۱۱, ۱۲] مراجعه نماید.

ج - مصرف انرژی میزان مصرف انرژی برای تولید هر تن محصول به قرار زیر است:

$$E = 1000 C_i (2 \Delta H^{\circ}_{H_2O} + \Delta H^{\circ}_{CO_2} - \Delta H^{\circ}_{CH_4}) n \quad (9)$$

$C_i$  ضریب تبدیل واحد و  $n$  نسبت دبی مولی گاز طبیعی به دبی مولی آهن تولید شده در فرآیند است.  $n_{\text{H}_2}$  مشتمل بر مقادیر لازم برای شکستن گاز اکسایش یافته و گرم کردن گاز شکن بوده و از طریق موازنۀ جرمی - حرارتی بین واحدهای مختلف قابل تعیین می‌باشد.

د - حل عددی برای به دست آوردن یک جواب واحد در دستگاه معادلات دیفرانسیل وابسته به زمان، لازم

### تزریق گاز اکسایش یافته

شكل (۵) تأثیر تزریق گاز اکسایش یافته بر گشتی به گاز شکن را بر مصرف انرژی و دبی گاز احیا کننده نشان می‌دهد. چنانکه از شکل بر می‌آید تزریق گاز اکسایش یافته می‌تواند افزایش مقدار گاز در رآکتور را موجب شود. تحت این شرایط سرعت انتقال حرارت از فاز گاز به فاز جامد درون رآکتور احیا فروزنی یافته و مناطق احیا و پیش‌گرم بار جامد به سطوح بالاتری انتقال می‌باشد. بنابراین، انتظار می‌رود سرعت تولید محصول را بتوان افزایش داد شکل (۶)؛ به علاوه دما و قدرت احیا کننده گاز اکسایش یافته بیشتر شده شکل‌های (۷ و ۸) و در نتیجه امکان برگشت گاز بیشتری به گازشکن فراهم خواهد شد.

در اینجا باید توجه داشت که چگونگی تأثیر برگشت گاز اکسایش یافته بر عملکرد رآکتور، به نسبت گاز طبیعی مصرف شده برای تولید گاز احیا کننده به کل گاز مصرفی در سینم وابسته است. مثلاً چنانچه از شکل (۹) بر می‌آید، افزایش نسبت گاز طبیعی مورد نیاز برای تولید گاز احیا کننده به کل گاز مصرفی، مقدار نسبی گاز احیا کننده را افزون تر کرده و در نتیجه می‌تواند باعث افزایش سرعت تولید شود. بدین ترتیب لازم است نسبت گاز طبیعی مورد استفاده برای تولید گاز احیا کننده به کل گاز مصرفی با در نظر گرفتن نرخ مطلوب تولید تنظیم شود.

تأثیرات متقابل میزان و نسبت گاز طبیعی مصرفی، در رآکتور موره تحقیق با نرخ تولید ۱۴۰۰ تن در روز، در شکل (۱۰) نشان داده شده است. از شکل چنین استنباط

به منظور بررسی نحوه و میزان تأثیر این عوامل بر چگونگی عملکرد رآکتور، سرعت تولید محصول و میزان مصرف انرژی، از اطلاعات اولیه مندرج در جدول (۲) استفاده شده است. اطلاعات ترمودینامیکی مورد نیاز برای انجام محاسبات در جدول (۳) داده شده‌اند.

با استفاده از الگوی ساخته شده می‌توان انرژی مصرفی، توزیع دما و آنالیز بار و گاز درون رآکتور را پیش‌بینی نمود. امکان مطالعه سینتیکی احیای غیر هم دمای اکسیدهای آهن و تعیین مناطق پیش‌گرم و احیای درون رآکتور نیز با استفاده از مدل وجود دارد. شکل‌های (۲ تا ۴) نمونه‌هایی از نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی کامپیوتری رآکتور احیای مستقیم مورد بررسی را نشان می‌دهند.

تفییرات شدید در شب منحنی‌های توزیع دما، به سبب تغییر در انتالپی مواد و واکنشها در نتیجه تغییر ظرفیت‌های حرارتی، و نسبت نرخ تبادل حرارت به نرخ تولید محصول است. افزایش سریع نرخ احیای اکسیدها در حوالی ۶۵۰ و ۷۵۰ درجه سانتیگراد شکل (۳)، سبب تغییر شب منحنی ارتفاع - دما شکل (۲) می‌شود. تغییرات دبی آهن و اکسیدها در شکل (۴) نیز به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد.

براساس محاسبات الگو، افزایش سرعت تولید محصول از دو طریق میسر است: راه اول تزریق قسمتی از گاز اکسایش یافته به درون گاز شکن، و راه دوم کاهش اندازه متوسط گتللهای آهن. در زیر به تشریح تأثیرات حاصل از اعمال هر دو روش می‌پردازیم.

احیایی داخل راکتور نشان می‌دهد. تقلیل بیش از حد سطح مناطق پیش‌گرم و احیایی درون راکتور برای گندله‌های با قطر بزرگتر از ۲۰ میلی‌متر، موجب توقف درصد احیا در حد اکثر ۸۰ درصد است. تحت این شرایط لازم است سرعت تولید محصول کاهش یابد. البته باید توجه داشت که اندازه گندله‌های آهن برمیزان تخلخل بستر نیز تأثیر دارند. لکن برای اجتناب از پیچیدگی بیش از حد، این موضوع در این تحقیق در نظر گرفته نشده است.

می‌شود که بهترین شرایط عملکرد راکتور، وقتی ایجاد می‌شود که درصد گاز برگشتی به گاز شکن حدود ۸۰ درصد گاز طبیعی مصرف شده برای احیا حدود ۶۵ درصد باشد.

#### کاهش اندازه گندله

راه دوم برای افزایش سرعت تولید، کاهش اندازه متوسط گندله‌های آهن است. شکل (۱۱) تأثیر اندازه متوسط گندله‌های بارگیری شده را بر ارتفاع مناطق حرارتی،

جدول ۱ پارامترهای مؤثر در طراحی راکتورهای احیای مستقیم


فرآیند	وروودی	وروودی	وروودی	وروودی
راکتور	راکشن	راکشن	راکشن	راکشن
درجه احیا - سرعت تولید - درصد تخلخل بستر				
ثابت تعادل - انرژی تحریک - ثابت سرعت	وروودی	وروودی	وروودی	وروودی
نوع - شکل - اندازه - جنس	وروودی	وروودی	وروودی	وروودی
گندله - گاز شکل، اندازه، جرم، دما، فشار، غلظت	بار	متغیر		
آهن اسفنجی - گاز وزن، حجم، چگالی، ترکیب شیمیایی، دما، فشار	مواد	مواد	مواد	مواد
	خروجی			
	کمیت			

جدول ۲ اطلاعات اولیه راکتور احیای مستقیم مورد تحقیق [۵، ۶ و ۸]


واحد	مقدار	کمیت
-	$\frac{2}{3}$	درجه واکنش احیا
Kmol / hr. atm . m <sup>3</sup>	۵۰۴	ثابت سرعت احیای هماتیت به وستیت
Kmol / hr. atm . m <sup>3</sup>	۷۲	ثابت سرعت احیا وستیت به آهن
KJ / kmol	۵۸۱۱۵	انرژی تحریک احیا هماتیت به وستیت
KJ / kmol	۵۳۱۷۴	انرژی تحریک احیا وستیت به آهن
m	۰/۰۱۵	قطر متوسط گندله های آهن
m	۶	قطر راکتور
m	۶	ارتفاع راکتور
K	۱۱۲۳	دمای گاز احیا کننده
KJ / hr. K . m <sup>3</sup>	۴۲	ضریب اتلاف حرارت از دیوارهای راکتور
--	۱	پارامتر تصحیح ضریب اتلاف حرارت از دیوارهای راکتور
--	۰/۰۷	پارامتر تصحیح ضریب انتقال حرارت از گاز به جامد
--	۰/۳۶	ضریب معادله رانز
ton / day	۱۴۰۰	سرعت تولید
%	۹۰	درجه احیا
%	۳۵	درصد تخلخل بستر
--	۰/۶۶	پارامتر تصحیح تخلخل بستر
Kg / m <sup>3</sup>	۲۵۰۰	چگالی بار جامد

جدول ۳ اطلاعات ترمودینامیکی استفاده شده در تحقیق [ ۱۵, ۱۶ ]


i	$\Delta H_f^{\text{rxn}}$ ( Kcal / Kmol )	$C_p = a_i + b_i T / 10^3 + c_i \times 10^6 / T + d_i T^2 / 10^9$				T (K)
		$a_i$	$b_i$	$c_i$	$d_i$	
$\text{Al}_2\text{O}_3$	۴۰۰	۲۷/۴۳	۲/۰۶	-۸/۴۷		۲۹۸۰-۱۸۰۰
C	۰	۰/۰۲۶	۹/۳۰۷	-۰/۳۰۴	-۴/۱۰۰	۲۹۸۰-۱۸۰۰
	...	۰/۸۴۱	۰/۱۰۴	-۷/۰۰۹		۱۱۰۰-۴۰۷۳
CO	۲۶/۴۲	۶/۷۹	۰/۹۸	-۰/۱۱		۲۹۸-۲۰۰۰
$\text{CO}_2$	۹۲/۰۰	۱۰/۰۰	۲/۱۶	-۲/۰۴		۲۹۸-۲۰۰۰
CaO	۱۰۱/۸	۱۱/۸۹	۱۰/۸	-۱/۶۶		۲۹۸-۲۸۸۸
Fe	۰	۴/۱۸	۰/۹۲			۲۹۸-۱۰۳۳
	...	۹				۱۰۳۳-۱۱۳۸
	...	۱/۸۴	۴/۶۶			۱۱۸۳-۱۶۷۳
	...	۱۰/۰				۱۶۷۳-۱۸۰۹
FeO	۶۵/۰۲	۱۲/۱۴۲	۲/۰۵۹	۰/۷۹۱		۲۹۸-۱۹۰۰
	...	۱۶/۴۳				۱۹۰۰-۳۶۸۷
$\text{Fe}_3\text{O}_4$	۲۸۷/۲	۲۰/۹۱۸	۴۹/۹۳۲			۲۹۸-۸۶۶
	...	۴۸				۸۶۶-۱۸۷۰
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	۱۹۷/۲	۲۳/۴۹	۱۸/۶	-۳/۰۰		۲۹۸-۹۰۳
	...	۳۶				۹۰۳-۱۰۰۳
H <sub>2</sub>	۰	۶/۰۲	۰/۷۸	۰/۱۲		۲۹۸-۳۰۰۰
$\text{H}_2\text{O}$	۵۷/۹۰	۷/۱۷	۲/۰۶	۰/۰۸		۲۹۸-۲۰۰۰
MgO	۱۴۳/۷	۱۱/۷۰۷	۰/۷۰۱	-۲/۷۳۴		۲۹۸-۳۰۹۸
N <sub>2</sub>	۰	۶/۶۶	۱/۰۲			۲۹۸-۲۰۰۰
O <sub>2</sub>	۰	۷/۱۶	۱	۰/۴		۲۹۸-۳۰۰۰
$\text{SiO}_{2(\text{cry})}$	۲۱۷/۱	۱۱/۲۰۹	۷/۰۲۹	-۲/۴۱۲		۲۹۸-۵۴۳
	...	۱۷/۱۱۹	۰/۴۰۲	-۹/۳۳۵		




شکل ۲ تغییرات دمای گاز و جامد نسبت به مکان بارگیری در رآکتور احیا




شکل ۳ تغییرات درجه احیای همانیت به وستیت و وستیت به آهن نسبت به مکان بارگیری در رآکتور احیا




شکل ۴ تغییرات آنالیز بار جامد نسبت به مکان بارگیری در راکتور احیا




شکل ۵ اثر درصد گاز اکسایش یافته برگشتی بر نسبت گاز احیا کننده و میزان مصرف انرژی




شکل ۶ تأثیر سرعت تولید بر فاصله منطقه احیایی درون راکتور از مکان بارگیری




شکل ۷ تأثیر نسبت و دمای گاز احیا کننده بر دمای گاز اکسیژن بافته




شکل ۸ تأثیر نسبت گاز احیاکننده بر پتانسیل گاز اکسایش یافته.



شکل ۹ تأثیر نسبت گاز طبیعی مصرف شده برای تولید گاز احیا بر مصرف گاز طبیعی در کل سیستم



شکل ۱۰ اثر شرایط عملکرد گاز شکن بر مصرف انرژی در فرآیند احیای مستقیم



شکل ۱۱ تأثیر قطر متوسط گندلهای آهن بر منطقه حرارتی - احیایی و حداقل ارتفاع راکتور

### نتیجه‌گیری

در این مقاله نحوه بهینه سازی فرآیند احیای مستقیم با گاز طبیعی در راکتورهای تنووره‌دار با جریان برگشتی گاز اکسایش یافته ارائه شده است. فرآیند احیای توسط الگوهای انتقال حرارت، انتقال جرم، ترمودینامیک فرآیند و سیستمک واکنشها مدل سازی شده تا شرایط بهینه عمل بمنظور دستیابی به حداکثر بازدهی و حداقل مصرف انرژی تعیین گردد. برنامه ساخته شده به راحتی می‌تواند برای طراحی راکتور احیا بدون صرف وقت و هزینه فراوان برای مطالعات تجربی به کار برده شود.

نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح زیر است:  
دبي و دمای گاز درون راکتور و همچنین توزیع مناطق پیش‌گرم و احیا به شرایط عملکرد گازشکن بشدت بستگی دارد. اگر عوامل مؤثر بر نحوه عملکرد گاز شکن به خوبی کنترل نشوند، علاوه بر کاهش سرعت تولید و فزونی مصرف انرژی، امکان دوده زدن در راکتور نیز بوجود خواهد آمد.

**تزریق قسمتی از گاز اکسایش یافته به درون گاز شکن**  
می‌تواند دبی گازهای درون راکتور احیا را افزایش دهد. تحت این شرایط به دلیل افزایش سرعت انتقال حرارت بین فاز گاز و بار جامد، دما و پتانسیل احیای گاز اکسایش یافته فزونی می‌یابد. با کنترل درصد گاز برگشتی می‌توان سرعت تولید محصول را افزایش داد.  
برای کاهش مصرف انرژی، لازم است نرخ مصرف گاز طبیعی در گازشکن در مقایسه با درصد گاز برگشتی از راکتور احیا تنظیم شود. نتایج محاسبات الگو نشان می‌دهد که برگشت نزدیک به ۸۰ درصد از گاز اکسایش یافته می‌تواند حداقل مصرف انرژی در سیستم را موجب شود. تحت این شرایط، لازم است حدود ۶۵ درصد گاز طبیعی صرف افزایش پتانسیل گاز برگشتی شود. افزایش اندازه گندله‌های بارگیری شده به راکتور، سرعت انتقال حرارت بین گاز و جامد را کاهش داده و تقلیل سطح مناطق پیش‌گرم و احیا درون راکتور را موجب می‌شود. این کار امکان دستیابی به درصد احیا بالا را از بین می‌برد مگر آنکه سرعت تولید کاهش یابد.

## نشانه‌ها

$N_u$	: عدد نوسلت	$C_i$	: ضریب تبدیل واحد
$n$	: درجه واکنش	$C_p$	: ظرفیت حرارتی ( $KJ / Kmol \cdot K$ )
$n_g$	: نسبت کیلو مول گاز به کیلو مول آهن	$D$	: قطر راکتور ( $m$ )
$n_h$	: نسبت دبی مولی گاز طبیعی به دبی مولی آهن تولید شده	$d$	: ابعاد ذرات جامد ( $m$ )
$n$	: نسبت مولی ( $Kmol_1 / Kmol_{Fe}$ )	$E$	: مصرف انرژی سیستم ( $GJ/l$ )
$P$	: فشار ( $atm$ )	$F$	: کسر احیا شده سنگ آهن
$\epsilon$	: کسر حجمی تخلخل	$F_p$	: فاکتور شکل
$\eta$	: بازدهی	$T$	: دما ( $^{\circ}K$ )
$\mu$	: ضریب چسبندگی ( $N.s/m^3$ )	$t$	: زمان ( $s$ )
$\rho$	: چگالی ( $Kg / m^3$ )	$U$	: سرعت ( $m/s$ )
$\phi$	: تغییرات کسر مولی اکسیژن	$X$	: کسر مولی
$\psi$	: پارامتر تصحیح ضریب انتقال حرارت	$\bar{X}$	: تغییرات کسر مولی نسبت به ارتفاع ( $m^{-1}$ )
زیرنویسها		$\alpha$	: ضریب تغییر بعد در معادله (۱)
$a$	: محیط	$\beta$	: پارامتر تصحیح تخلخل‌های بستر
$b$	: بستر	$f$	: کسر وزنی آهن در کانه
$c$	: جامد	$f_g$	:تابع پتانسیل شیمیابی گاز
$e$	: تعادل	$H$	: ارتفاع راکتور ( $m$ )
$g$	: گاز	$\Delta H_f^\circ$	: تغییرات انتالپی استاندارد تشکیل ( $KJ / Kmol$ )
$i$	: جزء آنم	$\Delta H_R$	: تغییرات انتالپی واکنش‌های گاز - جامد ( $KJ / Kmol_{Fe}$ )
$j$	: مرحله احیا	$h$	: ضریب هدایت حرارت ( $KJ/m^3.hr.K$ )
$n$	: گاز طبیعی	$K$	: ثابت تعادل (-)
$o$	: حالت اولیه	$K_g$	: ضریب هدایت حرارتی گاز ( $KJ/m^3.hr.K$ )
$w$	: دیواره راکتور	$k$	: ثابت سرعت ( $K mol.O/m^3 hr$ )
		$M$	: درجه فلزی شدن
		$N$	: تعداد اجزا در یک مخلوط یا محلول چند جزیی

## مراجع

1. Feinman, J., "Direct Reduction Technology", Metallurgical Treatises, Ed. Tien and Elliott, TMS-AIME, pp. 211-228, (1983).
2. Sadrnezhaad, K., "Direct Reduced Materials: An Advantageous Charge Material for Induction Furnace", Jr. of Engineering, I. R. of Iran, Vol. 3, Nos. 1&2, pp. 37-47, (1990).
3. خطیب‌الاسلام صدرتازاد، "تولید چدن نشکن با استفاده از آهن اسفنجی - فوائد ناشی از بکاربردن آهن اسفنجی"، کارنامه پژوهشی شریف، دانشگاه صنعتی شریف، ۹۶-۹۲، (۱۳۶۷).
4. Sadrnezhaad K., and Simchi, A., "Simulation of the Iron Smelting-Reduction Process", ICST'98, pp. 21-25, Toronto, Canada, (1998).
5. Batra, N. K., "Mathematical Modeling of Shaft Based Direct Reduction Processes of Iron Manufacture With Recirculation of Flue Gases", *Ironmaking and Steelmaking*, 18, pp. 437-445, (1991).
6. Yamaoka H., and Kamel, Y., "Theoretical Study on an Oxygen Blast Furnace Using Mathematical Simulation Model", *ISIJ Int.*, 32, pp. 701-708, (1992).
7. Puvi, S., and Mukherjee, S., "Non-Isothermal Reduction Kinetics of Iron Ore Agglomerates", *Ironmaking and Steelmaking*, 19, pp. 190-193, (1992).
8. Akiyama, T., Takahashi R., and Yag. J., "Measurements of Heat Transfer between Gas and Particles for a Single Sphere and for Moving Beds", *ISIJ. Int.*, 33, pp. 703-710, (1993).
9. Wilke, C. R., "A Viscosity Equation for Gas Mixtures", *The J. of Chem. Phys.*, 18, pp. 517-519, (1950).
10. Von Bogdandy L., and Ingell, H. J., "The Reduction of Iron Ores". Springer - Verlag, Berlin, (1971).
11. Bird, R. B., Stewort W. E., and Lightfood, E. N., "Transport Phenomena". Wiley, NY., (1960).
12. Zhang L., and Oeters, F., "A Model of Post - Combustion in Iron - Bath Reactors, Part 2- Results for Combustion with Oxygen", *Steel Research*, 62, pp. 107-116, (1991).
13. عبدالرضا سیمچی، "تولید چدن آهنی با استفاده از آهن اسفنجی-ذوب و تصفیه مستقیم فولاد"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، بهمن (۱۳۷۳).
14. Mathews, J. H., "Numerical Method for Computer Science Engineering and Mathematics", Translated by F. Toutounian, (1991).
15. Kubaschewski, O., Evans E. L., and Alcock, C. B., "Metallurgical Thermochemistry", 5th Ed., Pergamon Press, London, (1967).
16. Brian, I., Knacke O., and Kubaschewski, O., "Thermochemical Properties of Inorganic Substances", Spring & Stahleisen, Berlin, (1977).